

JUSTIFIKASI TAMBAHAN KERJA RENDER DI BILIK TQM, BLOK INOVASI , MPC

1. Keadaan lantai bilik TQM telah retak dan jatuh dalam 1.5cm akibat pergerakan bangunan yang berlaku semasa pembinaan bangunan bersebelahan. Masalah ini baru sahaja dikesan setelah proses mengalihkan pentas kayu dan karpet lama bilik tersebut.
2. Keadaan lantai bilik terpaksa melalui proses render simen untuk meratakan permukaan lantai setebal 1 inci dengan keluasan 16x16 kaki persegi.
3. Jika tidak, permukaan lantai akan tidak rata dan boleh menyebabkan risiko kemalangan warga MPC di tempat kerja.
4. Lantai juga nampak seperti senget ditempat yang tidak render dan tidak kemas.

