

1. Gambar Awning Polycarbonate yang telah pecah



2. Gambar Saluran Paip dan Urinal Tandas Dewan Produktiviti



3. Gambar Cat Dinding yang telah mengelupas



4. Gamabr vanish pintu yang telah pudar



5. Pintu Bilik TNB dan Main Switch yang telah reput



6 . Gambar Lantai Kawasan Atas Bumbung yang meretakan dan tersumbat

