


GAMBAR MENUNJUKKAN BUMBUNG BANGUNAN YANG ROSAK



Bumbung Bilik Omega



Bumbung Bilik Omega

Zink Flushing Yang Telah Berkarat dan Reput



Zink Flushing Yang Telah Berkarat dan Reput



Bumbung Yang Telah Berkarat



Rekahan Pada Dinding Bumbung



Lantai Atas Bumbung



Air bertakung ketika hujan



Karpet Bertompok Akibat Terkena Air Hujan



Keadaan siling bertompok-tompok akibat bumbung bocor