

# GAMBAR AIR-COND

- 1) BILIK PENGARAH MPC SARAWAK
- 2) BILIK LATIHAN BENCHMARKING

Air-Cond di Bilik Pengarah MPC Sarawak berusia 15 tahun



Kerosakan pada contactor air-cond dan tiada lagi alat ganti



- Penambahan air cond ceiling cassette di Bilik Benchmarking
- Air-cond sedia sudah lama dan tidak dapat menyejukkan keseluruhan bilik latihan.

