

Paip Utama Bocor di Bumbung Blok Inovasi



Gambar Di atas : Kebocoran paip utama (bulatan Merah)



Gambar Di atas : Menggunakan Flex Tape untuk cuba menutup kebocoran tetapi tidak berjaya kerana tekanan air dari pam terlalu kuat



Gambar Diatas : Paip bocor tersebut akan di gantikan oleh pihak kontraktor seberapa segera