



Lampiran 1

Laporan Pembelian Kecemasan/Darurat/Segera

BAGI BULAN JUN 2022

BIL	JENIS PERKHIDMATAN/ BEKALAN	NAMA PEGAWAI YANG MEMOHON	UNIT	TARIKH PERKHIDMATAN/ BEKALAN/KERJA	PERIHAL DARURAT/KECEMASAN (Nyatakan Keadaan Yang Berlaku/ Gambar (jika ada)	SKOP BEKALAN/ PERKHIDMATAN/ KERJA DARURAT (Nyatakan secara ringkas kuantiti bekalan, jenis perkhidmatan atau skop/jenis kerja yang terlibat)
1.	Pembaikan saluran pembetulan Bilik Air (P) Tingkat Satu, Blok Produktiviti	En.Isram Azhar	Fasiliti/ ADM	16/6/2022	Saluran pembetulan telah tersumbat dan mengakibatkan air najis daripada lubang tandas keluar melimpah. Saluran tersebut juga telah bocor dan bocor hingga ke Tingkat bawah bahagian pantry. Akibat daripada itu kedua-dua tandas tidak boleh digunakan dan saluran telah tersumbat sepenuhnya. Disertakan gambar-gambar masalah tersebut Rungutan daripada warga MPC juga telah diterima oleh Unit ADM bagi masalah ini.	Pemeriksaan saluran pembetulan perlu dibuat segera dan penggantian saluran tersebut perlu jika terdapat kotoran/objek yang menghalang saluran. Saluran pembentuk bagi kedua-dua tandas perlu diganti segera setelah pemeriksaan dibuat.

Laporan diberikan di atas bagi pembelian dilakukan yang bersifat kecemasan atau memerlukan tindakan serta merta supaya tidak menjejaskan keselamatan, kepentingan awam, penyampaian perkhidmatan atau pengoperasian MPC secara umumnya.

Disediakan Oleh:


Nama: Nor Izzati Norhisam
Unit Perolehan

Tarikh: 16/6/22

Disemak Oleh:


Mohd Yazid Abdul Majid
Pegawai MSF

Tarikh: 16/6/2022

Disahkan Oleh:


Dr. Mazrina Mohamed Ibramsah
Timbalan Ketua Pengarah

Tarikh: 16 JUN 2022