



Lampiran 1

Laporan Pembelian Kecemasan/Darurat/Segera

BAGI BULAN OKTOBER 2022

BIL	JENIS PERKHIDMATAN/ BEKALAN	NAMA PEGAWAI YANG MEMOHON	UNIT	TARIKH PERKHIDMATAN/ BEKALAN/KERJA	PERIHAL DARURAT/KECEMASAN (Nyatakan Keadaan Yang Berlaku/ Gambar (jika ada))	SKOP BEKALAN/ PERKHIDMATAN/ KERJA DARURAT (Nyatakan secara ringkas kuantiti bekalan, jenis perkhidmatan atau skop/jenis kerja yang terlibat)
1.	Kebocoran di ruang legar lobi Blok Inovasi	En. Isram Azhar	ADM	05/10/2022	Kerja-kerja pembaikan diperlukan segera kerana kebocoran adalah pada paip utama dan menyebabkan air telah merebak di sekitar siling lobi.	Paip utama akan ditukar dan siling di kawasan terlibat juga akan ditukar serta dicat semula.

Laporan diberikan di atas bagi pembelian dilakukan yang bersifat kecemasan atau memerlukan tindakan serta merta supaya tidak menjejaskan keselamatan, kepentingan awam, penyampaian perkhidmatan atau pengoperasian MPC secara umumnya.

Disediakan oleh:

Nor Izzati Norhisam
Pengurus, Unit Perolehan
Tarikh: 5/10/2022

Disemak oleh:

Mohd Yazid Abdul Majid
Pengarah, MSF
Tarikh: 6/10/2022

Disahkan oleh:

Dato' Abdul Latif bin Haji Abu Seman
Ketua Pengarah
Tarikh: 6/10/2022

Ruang Legar Lobi Blok Inovasi, MPC



Email makluman kebocoran

INFO MSF: Makluman kebocoran - Ruang Legar Lobi Blok Inovasi



Info MSF

To **Warga MPC**

 Reply

 Reply All

 Forward



Tue 4/10/2022 4:39 PM



Translate message to: English

Never translate from: Malay

[Translation preferences](#)

Assalamualaikum WBT & Salam Sejahtera.

Y.Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan,

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Untuk makluman, kawasan ruang legar lobi Blok Inovasi mengalami kebocoran teruk. Pembaikan akan dilakukan segera oleh pihak kontraktor.

Dimohon warga untuk berhati-hati melalui kawasan tersebut.

Segala kesulitan amatlah dikesali dan harap maklum.

Terima kasih.

PENGURUSAN FASILITI/ADM