



Lampiran 1

Laporan Pembelian Kecemasan/Darurat/Segera

BAGI BULAN NOVEMBER 2022

BIL	JENIS PERKHIDMATAN/ BEKALAN	NAMA PEGAWAI YANG MEMOHON	UNIT	TARIKH PERKHIDMATAN/ BEKALAN/KERJA	PERIHAL DARURAT/KECEMASAN (Nyatakan Keadaan Yang Berlaku/Gambar (jika ada))	SKOP BEKALAN/ PERKHIDMATAN/ KERJA DARURAT (Nyatakan secara ringkas kuantiti bekalan, jenis perkhidmatan atau skop/jenis kerja yang terlibat)
1.	Kerja-Kerja Segera Bagi Pembaikan Slab Lantai di Seluruh Kawasan Tangki Air Tingkat Atas Blok Inovasi & Kerja- Kerja Berkaitan	Mohammad Afdhan Fauzi	Teknikal / Fasiliti	17 - 25/11/2022 (bergantung kepada keadaan cuaca)	Kebocoran siling di hadapan bilik En. Zahid serta di kawasan berdekatan adalah disebabkan permukaan slab lantai cat kalis air lama di kawasan tangki air yang telah mencapai jangka hayat melebihi jaminan kerja serta beberapa keretakan dinding yang perlu dibaikpulih segera.	Kerja-kerja segera seperti 'waterproofing lantai' perlu dilakukan supaya permukaan slab lantai di tangki air Blok Inovasi berada dalam keadaan yang sempurna & terkawal.

Laporan diberikan di atas bagi pembelian dilakukan yang bersifat kecemasan atau memerlukan tindakan serta merta supaya tidak menjejaskan keselamatan, kepentingan awam, penyampaian perkhidmatan atau pengoperasian MPC secara umumnya.

Disediakan oleh:


Nor Izzati Norhisam
Pengurus, Unit Perolehan
Tarikh: 17/11/2022

Disemak oleh:


Mohd Yazid Abdul Majid
Pengarah, MSF
Tarikh: 21/11/2022

Disahkan oleh:


Dato' Abdul Latif Hj. Abu Seman
Ketua Pengarah
Tarikh: 21/11/2022

