

**Laporan Pembelian Kecemasan/Darurat/Segera
BAGI BULAN MEI 2023**


BIL	JENIS PERKHIDMATAN/ BEKALAN	NAMA PEGAWAI YANG MEMOHON	UNIT	TARIKH PERKHIDMATAN / BEKALAN/ KERJA	PERIHAL DARURAT/KECEMASAN (Nyatakan Keadaan Yang Berlaku/ Gambar (jika ada)	SKOP BEKALAN/ PERKHIDMATAN/ KERJA DARURAT (Nyatakan secara ringkas kuantiti bekalan, jenis perkhidmatan atau skop/jenis kerja yang terlibat)
1.	Kebocoran saluran paip ke tangki simpanan air Blok Produktiviti	En. Muhammad Afzani Ahmad	ADM	23/05/23	Kerja-kerja pembaikan diperlukan segera kerana kebocoran pada paip lama dan telah menyebabkan air berterusan terbuang ke Tingkat bawah. Ketiadaan <i>stopcock</i> pada saluran tersebut juga menyebabkan bekalan air yang terlibat dengan kebocoran tersebut tidak dapat ditutup.	Saluran paip beserta <i>pipe</i> <i>el/bow</i> yang terlibat yang bocor akan ditukarkan dan <i>stopcock</i> akan ditambah.

Laporan diberikan di atas bagi pembelian dilakukan yang bersifat kecemasan atau memerlukan tindakan serta merta supaya tidak menjejaskan keselamatan, kepentingan awam, penyampaian perkhidmatan atau pengoperasian MPC secara umumnya.


Disediakan oleh:


Nor Izzati Norhisam
Pengurus, Unit Perolehan
Tarikh: 24/5/2023

Disemak oleh:


Mohd Yazid Abdul Majid
Pengarah, MSF
Tarikh: 25/5/2023

Disahkan oleh:


Dato Abdul Latif Hj. Abu Seman
Ketua Pengarah
Tarikh: 25/5/2023

