

Gambar2 Kenalpasti masalah
Kebocoran Siiling – Lalan depan Bilik Zahid (Tgkt 2 Inovasi)
29hb Mac 2022 (Kontraktor)



Gambar diatas : Kontraktor melakukan pemeriksaan Kawasan berkenaan



Gambar diatas : Kebocoran berlaku. Air dikenalpasti keluar daripada dinding (Kawasan putih)