


1. **Billboard 34ft x 10ft (Lokasi : Depan Pintu Masuk Utama MPC Wilayah Utara)**




- Pandangan hadapan : Billboard melengkung disebabkan Frame utama reput dan rosak.



Pandangan Belakang : Kelihatan kerangka billboard berkarat/reput dan rosak.

Foto terkini keadaan kerangka billboard yang reput dan rosak.



2. **Billboard 12ft x 10ft (Lokasi : Pagar Depan MPC Wilayah Utara)**



Pandangan hadapan : Plat reput dan terkoyak dari kerangka utama.



Keadaan kerangka billboard yang berkarat serta reput dan rosak.

Foto terkini keadaan billboard yang rosak.



3. Billboard 12ft x 10ft (Lokasi : Pagar Belakang MPC Wilayah Utara.



Foto terkini keadaan billboard yang berkarat , reput dan rosak.