

Paip Bocor di dalam siling tandas
Lokasi : Tandas Lelaki Tgkt 1 (ICC) Blok Inovasi
Baikpulih Oleh : Kontraktor (Idaty Ent)
Tarikh : 20hb – 21hb Jun 2022

1) ADUAN KEROSAKAN (20HB JUN 2022)



Gambar Diatas : Soket paip bocor – siling bertakung



Gambar Diatas : Siling menjadi rosak & pecah kerana air bertakung di atas siling

2) KERJA2 BAIKPULIH DILAKUKAN (21HB JUN 2022)



Gambar Diatas : Soket paip yang bocor di potong (pandangan dari atas)



Gambar Diatas : Soket baru telah dipasang.. tunggu gam kering selama sehari..

3) BAIKPULIH SILING & CAT BARU (21HB JUN 2022)



Gambar Diatas : Siling dibaikpulih – Gunakan kerangka aluminium



Gambar Diatas : Gunakan skim powder & cat baru